

THE SMART MONEY IS ON



Boletín de Servicio Técnico

Marcas (punto amarillo y blanco) en el costado de los neumáticos direccionales Double Coin

Los vehículos comerciales como los de reparto y los camiones ligeros, son extremadamente sensibles a las vibraciones de los neumáticos direccionales y a las tolerancias de descentramiento. Tenga en cuenta que las siguientes marcas están presentes en ciertos neumáticos direccionales Double Coin para garantizar un rendimiento óptimo:

- Los costados de los neumáticos direccionales con puntos amarillos y blancos cumplen o superan los criterios de calidad, incluidos el balanceo y el descentramiento.
 - Son optimos para posiciones direccionales en todos los vehículos comerciales.
 - También recomendados para todas las demás posiciones de cualquier vehículo que utilice esta medida de neumático.
- Productos:
 - RR209 (Todas las medidas)
 - RR680 (Todas las medidas)
 - FR610 (Todas las medidas)
 - RLB980 (Todas las medidas)
 - RT606+ (Todas las medidas)
 - RT600+ 225/70R19.5/14
 - RT600 245/70R19.5/16
 - RR706 315/80R22.5/20
 - RR706 11R24.5/16
 - RR716 315/80R22.5/22
 - RR905 385/65R22.5/20
 - RR202 315/80R22.5/20

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:

Personal de ingeniería de Double Coin
info@cmaintl.com

**Punto amarillo: Marca de balanceo
– Debe coincidir con la válvula**



**Punto blanco: Run Out
(Revisar especificación en el TMC)**